

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|-------------|-------------------------------|------|------|---|------|---|--|------|----------|
| 1 | LD202500491 | 谯城区华日幸福里小区地下室有污水，在墙边随意倾倒生活垃圾。 | 谯城区 | 其他 | 经核查，问题反映的华日幸福里小区于 2014 年建成。地下室污水问题经初步排查，为地下室渗水，原因：一是由于商铺门前的污水管道与商住房的管道相通，商户门前污水管道中的水渗入地下室墙面，流入地下室；二是小区电路穿线管子中的积水渗入墙面，流入地下室；三是部分自来水管道的漏水流入地下室。针对渗水问题，该小区上任物业公司和现任物业公司曾在 2023 年和 2025 年分别在公示栏张贴动用维修基金治理地下室渗水的征求意见，因征求意见未通过，导致该问题未有效解决。地下室入口处有居民堆放的垃圾和杂物等。 | 是 | 1.垃圾清理完毕，房屋渗水处修缮，地下室无积水。 2.属地严格落实日常巡查监管机制。 | 1.及时清理小区地面和地下室垃圾，加强日常监管。 2.将地下室的积水抽运到市政污水管网。 3.维修房屋墙缝漏水渗水处，减少渗漏。 4.明确汤陵街道对该点位进行监管，防止问题反弹。 | 否 | 无 |

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|-------------|----------------------------|------|------|---|------|--|--|------|----------|
| 2 | WX202500414 | 谯城区十八里镇杜仲路堆放大量建筑垃圾,污染地下水源。 | 高新区 | 其他 | 经现场核实,该地块经 2017 年市政府会议研究划给高新区作为建筑垃圾堆场,征地面积共 101 亩(实际使用面积 70 亩左右),主要堆放高新区工业、企业产生的泥浆土、少量砖渣及建筑垃圾。该堆场于 2018 年 3 月正式投入使用,2020 年 11 月封场至今,并已垒型降高全覆盖,该堆场周边坑塘水源无污染现象,部分覆盖网出现破损缺失现象。 | 是 | 堆场内建筑垃圾全覆盖,建筑垃圾堆放场四周要建设围挡,场区实现封闭;无污染现象。明确高新区城市管理综合行政执法支队加强巡查监管,发现问题立行立改。 | 1 确由高新区城市管理综合行政执法支队对堆场进行全覆盖;堆放场四周要建设围挡,场区实现封闭管理。 2.高新区要做好日常巡查监管,落实部门监管责任。 | 否 | 无 |

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|-------------|---|------|---------|--|------|------|---------|------|----------|
| 3 | WX202500416 | 亳州市蒙城县东四环路与三阳路交叉口东北 120 米庄周街道红光社区，安徽众鑫乡墅建筑科技有限公司销售混凝土、扬尘污染严重、污水未经预处理排放、噪音扰民、车辆带尘上路严重，厂区有异味，危房库房不规范，缺失危废合同、台账，VOCs 未达标排放，生产时未正常开启治污设备。 | 蒙城县 | 大气，噪声，水 | 经核查：安徽众鑫乡墅建筑科技有限公司位于蒙城县庄周红光路 120 号。该公司主要经营业务为承接农村自建房建设。经蒙城县生态环境分局执法人员联合县开发区安全环保局工作人员对该公司现场核实，反映的问题不属实。该公司于 2024 年 10 月 15 日租赁蒙城县超峰汽车销售公司 4S 店用于接待客户、产品展示以及网络营销办公使用，不存在生产加工行为，现场未发现该公司有生产设备和生产现象。该公司采用互联网推销模式，运用新媒体平台进行推广承接自建房建设，在确认预算、平面图纸后进行现场施工，施工所需原材料均在客户当地直接进行采购。 | 否 | / | / | 否 | 无 |

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|-------------------------|--|------|------|---|------|---|--|------|----------|
| 4 | WX 202 500 417 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇 105 国道附近建筑垃圾、生活垃圾随意倾倒水塘，污染水源。 | 谯城区 | 水 | 经核查，问题反映点位位于魏岗镇 105 国道西外环路林拥城过道附近，该地块已租赁给文旅集团进行项目开发。对周边排查发现两处面积约 2 亩的坑塘，塘内存在生活垃圾和建筑垃圾，影响水体生态。 | 是 | 1.清理坑塘内生活垃圾和建筑垃圾并分类处置，将坑塘恢复原状。 2.属地严格落实日常巡查监管机制。 | 1.对倾倒的生活垃圾和建筑垃圾，进行分类清理，规范处置。 2.对坑塘进行清理整治，恢复原状。 3.明确魏岗镇对该点位进行监管，防止问题反弹。 | 否 | 无 |
| 5 | WX 202 500 420 | 亳州市涡阳县城关街道西环路涡阳县胜利西路金太阳超市北西界河排放污水，污染河流。 | 涡阳县 | 其他 | 经县住建局、星园街道排查，群众反映的排口位于星园街道涡楚河八中桥南侧，现场有一截流井，污水渗漏流入涡楚河。该截流井为水安公司在实施黑臭水体整治及污水处理 PPP 项目时建设初雨截流设施，用于截流居民区生活污水，通过调蓄池抽排进入市政污水管网。6 月 19 日—20 日因涡阳县城城区强降雨，致使截流井内杂物淤堵，少量生活污水满溢，流入涡楚河。 | 是 | 恢复设施使用功能，消除污水入河现象，落实长效监管。属地和行业主管部门建立健全日常巡查机制。 | 县住建局已要求水安公司对该处截流井进行清理及疏通，目前该处截流井能够正常使用，污水不渗漏外溢。属地和县住建局将持续落实常态化巡查机制，开展管网问题排查与修复工作，确保排水系统稳定运行。 | 否 | 无 |