

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	WX202500330	1.谯城区牛集镇尹学领浴室，周围污水横流，亳柘路两侧向东直到新村臭味熏人。2.牛集镇垃圾中转站位于宋老家新村，常年不运作，垃圾到处都是。	谯城区	水，固废	经核查：问题反映点位 1：牛集镇尹学领浴室（水世界浴室）位于牛集镇牛集大街东段 369 号，该浴室建设有污水沉淀池，洗浴废水经沉淀后进入北侧镇污水管网，由于污水管网排水不畅，浴室负责人私自打开西侧下水道导致废水通过南侧管网流入东南角亳柘路北侧沟渠，造成沟渠出现异味。 问题反映点位 2：宋老家新村垃圾中转站日产垃圾在 2-2.5 吨左右，由康杰公司对产生垃圾定时清运，日产日清，未发现垃圾遍地现象。	是	1.对牛集镇尹学领浴室环境违法行为依法依规查处到位。2.截污纳管，疏通污水管网，确保污水不外流。3.中转站垃圾日产日清，保持周边卫生。4.属地和行业主管部门严格落实日常巡查监管机制。	1.对牛集镇尹学领浴室开展全面调查，发现涉嫌违法行为，依法依规查处到位。2.督促浴室老板立即封堵私自打开的西侧下水道排水口，不得将污水外排至亳柘路北侧沟渠。3.疏通北侧污水管网堵塞点，确保排水通畅。4.已督促垃圾转运公司及时清运，并保持周边环境卫生。5.明确牛集镇和行业主管部门加强监管，防止问题反弹。	否	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
2	LD202500421	利辛县阚疃镇郑港村仁李庄，有一沙石料厂，扬尘、噪声严重扰民。	利辛县	大气，噪声	郑港村仁李庄砂石料场为利辛县阚疃镇祝梅建材销售中心，位于阚疃镇郑港村仁李庄东 100 米处，仅销售砂石，无加工工序，不需办理环评手续。该建材销售中心占地 500 平方米，建有 190 平方米物料大棚。现场检查发现，棚内堆有石子 20 吨左右，未见露天堆放情况，但门前道路抛洒有少量的物料，未及时清扫，车辆经过时有扬尘产生。核查时未进行装卸作业，待作业时将进行噪音检测，根据检测结果作进一步处理。	是	1.落实覆盖、湿法作业、进出场冲洗等抑尘措施。 2.规范作业时间，噪音检测结果达标，严禁噪音扰民。 3.属地政府和行业主管部门建立健全日常巡查监管机制。	已责令该建材销售中心规范整改，进出场冲洗平台等抑尘措施未整改落实前不得擅自经营，并及时清扫抛洒的物料。待抑尘措施落实后，将开展噪音检测，根据噪音检测结果作进一步处理。同时，阚疃镇综合执法队已建立长效巡查检查机制，发现问题及时整改。	否	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
3	LD202500416	谯城区古井镇张集至古井路上金五丰酒业厂西侧，堆放大量建筑垃圾，无人清理。	谯城区	其他	经核查，问题反映的堆放点位于古井镇金五丰酒业西侧、古井大道北侧，占地面积约 15 亩。土地性质为古井镇张集行政村集体建设用地，拟实施古井镇张集村振兴农业发展有限公司标准化厂房项目，属于环评豁免类，项目已通过区发展改革委备案审批，即将进行开工建设，因该地块地势低洼，项目建设方购买建筑垃圾临时堆放在场地内，用于平整地基使用，未及时覆盖。	是	1.落实“六个百分之百”要求，避免影响周边环境。 2.属地严格落实日常巡查监管机制。	1.督促项目建设方对临时堆放的建筑垃圾进行全覆盖，防止扬尘污染。 2.严格落实“六个百分之百”的施工要求，合理安排施工时间。 3.明确古井镇对该点位进行监管，防止问题反弹。	否	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
4	LD202500415	谯城区十河镇新惠通环保科技有限公司,用垃圾飞灰搅拌在污泥里,没有经过发酵加工成营养土外售,污染环境。	谯城区	固废	经核查,问题反映点位位于十河镇循环经济产业园内,名称为亳州新惠通环保科技有限公司,该公司主要从事处理谯城区生活污水处理厂产出的污泥,主要生产工序为降解、发酵、生物干化,已取得环评批复、排污许可登记等相关手续,生产车间配套安装酸洗除臭+除尘喷淋设施。经实地调查该公司掺杂在污泥里的“垃圾飞灰”实际是亳州国祯生物质热电有限公司焚烧秸秆产生的草木灰,该公司使用草木灰主要掺杂在发酵加工好的腐殖土里面,主要作用是降低产品含水率和增加产品的氮磷钾含量,未发现违规添加“垃圾飞灰”情况,但经调阅该公司污泥转运记录台账,该公司于2024年9月10日存在未按排污许可证规定,擅自将131.84吨污泥转移至安徽亳珑生物科技有限公司处置问题。	是	1.对该公司存在的环境违法行为依法调查,并处理处罚到位。 2.责令企业严格落实污染防治主体责任,按照环评及排污许可证要求开展腐殖土生产加工工作,确保各产污环节产生污染物能够有效治理,达标排放。同时要求企业建立污泥转运记录管理台账。 3.属地严格落实日常巡查监管机制。	1.正在对该公司存在的环境违法行为依法立案调查处理(皖亳环(谯)立审(2025)17号)。 2.已责令该公司严格按照企业环评和排污许可证要求开展生产加工活动,建立环境管理台账,如实记录污泥种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息,实现全过程可追溯、可查询;加强对治污设施的维修维护,确保污染物有效治理,达标排放。 3.要求十河镇对该点位加强监管,防止问题反弹。	否	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	LX202500046	涡阳县花沟镇东方村南边有一草场，成夜加工生产，产生的扬尘及噪声严重影响群众正常生活。	涡阳县	大气，噪声	涡阳县生态环境分局、农业农村局和花沟镇现场核实发现，举报反映的草场全称为涡阳县致富药材种植家庭农场，位于涡阳县花沟镇东方村南边(华庄北边)，距离周边村庄均在 500 米以上，现场有秸秆打包机 1 台，闲置未生产，未发现秸秆加工生产痕迹。走访周边村民和草场负责人得知，草场前一段时间收草，运输车辆经过产生扬尘。	是	1.扬尘污染防治措施落实到位。 2.属地和行业主管部门落实日常巡查监管机制。	1.禁止该处草场开展露天揉丝作业，对露天堆放的秸秆进行覆盖。 2.要求草场调整作业时间，减少噪音扰民。 3.要求其在装卸、运输时规范作业、减少扬尘扰民。 4.明确属地和行业主管部门建立健全日常巡查监管机制。	否	无
6	LD202500411	利辛县城关镇工业园区经六路与诚信路交叉口，巨创化纤和质恒新材料有限公司在一个院内，没有污水处理设施，将污水一部分倒入污水管网，另一部分深埋；没有通过环评审批，自行使用有机溶剂加工生产，没有建设相应的废气回收设备违规生产。	利辛县	水，大气	1.安徽巨创化纤科技有限公司，环评等相关手续齐全，主要从事年产 10000 吨高分子材料、新型纤维及复合材料纺织项目，主要生产工艺为“涤纶长丝-整经-浆纱-织造-定型-热转移印花-电脑检测-成品包装-入库”。该公司在产污环节按照环评审批的要求，均已落实污染防治措施，不产生废水，但生活污水经厂区化粪池预处理后，由城市污水管网排入利辛县经开区污水处理厂处理达	是	1.对环境违法行为依法依规查处到位。 2.污染物处理设施正常运行，污染物达标排放。 3.属地和行业主管部门落实日常巡查监管机制。	1.已责令安徽质恒新材料有限公司立即更换废气处理设施内活性炭。同时，县生态环境部门对该公司的环境违法行为立案查处。 2.明确属地和行业主管部门建立健全日常巡查监管机制。	否	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>标排放。</p> <p>2.安徽质恒新材料有限公司,于2022年5月7日通过了亳州市利辛县生态环境分局《关于安徽质恒新材料有限公司年产4000 万米压延布生产项目环境影响报告表的批复》（利环表〔2022〕22 号）。2022 年7月办理了排污许可证,2023 年12月通过了自主环保“三同时”验收。该公司的产污环节有印刷、热转印、涂胶、定型、密炼、挤出、压延等工序,产生挥发性有机废气和颗粒物等污染物。该公司的有机废气用集气罩收集后引入二级活性炭吸附装置处理,经15 米高排气筒排放。该公司清洗油墨产生的废水全部收集后加入到水性油墨中循环使用,不外排;冷却水循环使用,不外排。现场核查发现,安徽质恒新材料有限公司废气处理设施活性炭箱内活性炭填充量不够,活性炭表面附着大量油污,不能有效处理废气。</p>					

